


ПЕРЕХОДНИКИ TIG

1/4–



Артикул	DAB1438	DAB1414
Тип переходника	1/4–3/8	1/4–M14x1
Количество в упаковке, шт	10	10

1/8–



Артикул	DAB1838	DAB1812
Тип переходника	1/8–3/8	1/8–M12x1
Количество в упаковке, шт	10	10

3/8–



Артикул	DAB3814	DAB3818	DAB3812	DAB3800
Тип переходника	3/8–1/4	3/8–1/8	3/8–M12x1	3/8G–OKC (вода)
Количество в упаковке, шт	10	10	10	10

M12x1–



Артикул	DAB1214	DAB1210	DAB1210–1	DAB1238	DAB1216
Тип переходника	M12x1–1/4	M12x1–M10x1 (внут)	M12x1–M10x1	M12x1–3/8	M12x1–M16x1,5
Количество в упаковке, шт	10	10	10	10	10

M14x1–



Артикул	DAB1414–1	DAB1412
Тип переходника	M14x1–1/4	M14x1–M12x1
Количество в упаковке, шт	10	10