

СОПЛА CUT

CP PT 31



Артикул	LOV8600-10	LOV8601-10
Тип сопла	Стандартный	Удлиненный
Диаметр сопла, мм	1,0	1,0
Рекомендуемая толщина металла, мм	1–14	1–14
Рекомендуемый ток реза, А	до 40	до 40

CP SG-55



Артикул	LOV5500
Тип сопла	Стандартное
Диаметр сопла, мм	1,0
Рекомендуемая толщина металла, мм	1–14
Рекомендуемый ток реза, А	до 50

CP P80 / ACP 80



Артикул	LOV3900-10	LOV3900-13	LOV3900-15	LOV3900-17
Тип сопла	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Диаметр сопла, мм	1,0	1,3	1,5	1,7
Рекомендуемая толщина металла, мм	1–14	2–18	3–23	4–28
Рекомендуемый ток реза, А	до 50	до 60	до 80	до 80

CP 50



Артикул	LOV3300-10
Тип сопла	Стандартный
Диаметр сопла, мм	1,0
Рекомендуемая толщина металла, мм	1–15
Рекомендуемый ток реза, А	до 50

CP 81 / ACP 81



Артикул	LOV0506-10	LOV0506-11	LOV0506-12
Тип сопла	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Диаметр сопла, мм	1,0	1,1	1,2
Рекомендуемая толщина металла, мм	1–14	1–18	2–23
Рекомендуемый ток реза, А	до 50	до 60	до 80

СОПЛА CUT

CP 101 / CP 141 / ACP 141



Артикул	LOV0606-11	LOV0606-14	LOV0606-17	LOV0606-19
Тип сопла	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Диаметр сопла, мм	1,1	1,4	1,7	1,9
Рекомендуемая толщина металла, мм	1—16	3—22	3—30	4—40
Рекомендуемый ток реза, А	до 60	до 100	до 120	до 140

CP 101 / CP 141 ACP 141 / CP 151



Артикул	LOV0707-14	LOV0707-17	LOV0707-19
Тип сопла	Удлинённый	Удлинённый	Удлинённый
Диаметр сопла, мм	1,4	1,7	1,9
Рекомендуемая толщина металла, мм	3—22	3—30	4—40
Рекомендуемый ток реза, А	до 100	до 120	до 140