

Совместимость педалей управления сварочным током TIG с аппаратами ПТК HANKER



Педаль управления сварочным током TIG (беспроводная) ПТК HANKER

Артикул: 005.400.611



Педаль управления сварочным током TIG ПТК HANKER

Артикул: 005.400.612



Педаль управления сварочным током TIG (беспроводная) ПТК HANKER КТ-230

Артикул: 005.400.614

Аппараты аргодуговой сварки TIG	Артикул	Совместимость с аппаратами ПТК HANKER		
ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 200 P AC/DC PFC LCD H05	005.400.404	✓	✓	✗
ПТК HANKER MULTIWAVE TIG КТ230 P AC/DC LCD H73	005.400.406	✗	✓	✓
ПТК HANKER TIG 300 DIGITAL P AC/DC H39	005.400.401	✓	✓	✗
ПТК HANKER TIG 300 P AC/DC LCD H17	005.400.405	✓	✓	✗
ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 320 P AC/DC LCD H45	005.400.402	✓	✓	✗
ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 500 P AC/DC LCD H90	005.400.403	✓	✓	✗
ПТК HANKER TIG 200 P AC/DC LCD H80	005.400.409	✓	✓	✗
ПТК HANKER TIG 200 P LCD H83	005.400.407	✓	✓	✗
Аппараты полуавтоматической сварки MIG	Артикул	Совместимость с аппаратами ПТК HANKER		
ПТК HANKER MIG 200 P AC/DC PFC SYN LCD H88	005.400.210	✓	✓	✗
ПТК HANKER MIG 200 DP PFC LCD H60	005.400.212	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 230 DP AC/DC PFC LCD H95	005.400.213	✗	✓	✓
ПТК HANKER MIG 350S EP H22	005.400.205	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 500S EP H32	005.400.202	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 350S DP H42	005.400.203	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 500S DP H52	005.400.204	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 350S EP LCD H23	005.400.206	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 500S EP LCD H33	005.400.207	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 350S DP LCD H43	005.400.208	✗	✗	✗
ПТК HANKER MIG 500S DP LCD H53	005.400.209	✗	✗	✗